

※対策案はあくまでもイメージであり、実際とは異なります。

要望番号08：八幡小学校

■対策案 側溝蓋の未設置箇所に蓋を設置する。

