

要望番号 6 : 北濃小学校

【市道 第二太田線】

白鳥町二日町993-7 付近

- ・用水路の蓋が破損し設置できないため、側溝蓋と柵の隙間が30 cm程度ある状態となっており、児童が登下校の際に転落する可能性があるため大変危険である。

【対策案】蓋（縞鋼板）の修繕及び再設置
(事業主体：郡上市)

