

※対策案はあくまでもイメージであり、実際とは異なります。



【要望番号2:大和南小学校】



■対策案

カーブ手前に減速マークの設置
破線になっているセンターラインを白実線に変更
音と振動で運転手に注意喚起を行うため、センターラインに切削溝の施工を検討

【要望番号3:大和南小学校】



■対策案

破線になっているセンターラインを白実線に変更
カーブミラーの設置角度の修正

大和南小学校

1:7,500

0 250 500m