

平成29年度 通学路対策箇所一覧表

要望 番号	学校名	道路名	管理 道路	通学路の 危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	事業 主体	対応 年度	備考
1	大和西 小学校	県道大和美並線 市道福田3号線	県道 市道	市道から県道へ出る 交差点付近	市道から県道へ出る際に、植込み等で見通しが悪く、歩道を通学する児童に気が付きにくい。	交差点へのカラー舗装の実施	岐阜県	H29以降	H29完了
2	大和南 小学校	国道156号	国道 (直轄)	しまむら～大和南 小学校間の歩道	歩道脇の法面から草が生茂り、歩道に張り出しているため、徒歩通学の妨げになっている。	夏休み期間中の除草	国道 事務所	H29	完了 H30継続実施
3	大和 中学校	国道156号	国道 (直轄)	ヤハラオート北側の市道 と接する信号付近	市道から側道を迂回して国道の歩道に入るが、市道の交通量も多く、横断歩道もない。	国道の拡幅等の改良	国道 事務所	H30以降	R1完了
4	大和北 小学校	市道德永・剣線	市道	郡上大和駅から南側 の水路付近	市道脇にやや流れの速い大きな水路があり、足を踏み外して落ちる危険がある。	ポールコーン等の設置	郡上市	H29以降	H29完了
5	大和北 小学校	国道156号	国道 (直轄)	大和北小学校の南側 にある歩道橋	歩道橋の橋面部分のタイル材の端が反り上がっており、歩行中につまずいてしまう。	橋面タイル材の貼替え	国道 事務所	H30以降	H30完了
6	大中 小学校	国道156号	国道 (直轄)	郡上大島バス停から 北側の羽佐古橋付近	道路幅が急に狭くなっており、歩道も狭く、縁石も低いため、大型車が通行すると危険を感じる。	車道と歩道間へのスノーポール等の設置	国道 事務所	H29	完了
7	白鳥 小学校 白鳥 中学校	県道剣・大間見・白鳥線 市道黒町屋・巾ノ上線	県道 市道	県道と市道が交差 する交差点付近	交差点付近に横断歩道がなく、道路幅が広いため、横断するのが危険である。	県道への横断歩道の設置	警察 (公安) 岐阜県	H30	H30完了
8	白鳥 小学校	市道藤五郎線	市道	白鳥庁舎と白鳥小学 校の間付近	通学路の標識が老朽化していて、表示内容が分からない。	標識の更新	郡上市	H30以降	R1完了
9	白鳥 小学校	国道156号	国道 (県管理)	向小駄良交差点	4箇所に横断歩道があるのに、歩行者用の信号機が1箇所しかないため、車用の信号機を見て通学しているが、角度によっては見づらい。	歩行者用信号機の増設を検討	警察 (公安)	H30以降	H30完了
10	高鷲 小学校	市道切立線	市道	高鷲除雪センター前	区画線が消えており、車道の境が分かりづらい。	区画線の補修、路側へのカラー舗装の実施	郡上市	H29以降	H29完了
11	高鷲 小学校	市道茶屋ヶ巾線	市道	高鷲方面隊消防庫 付近	市道脇に2メートル程度の深い谷川があり、転落防止柵等もなく、危険である。	転落防止柵の設置	郡上市	H29以降	H29完了
12	高鷲 中学校	県道惣則・高鷲線	県道	高鷲タクシーから アースワークの間	道路幅が狭く、路側幅も狭く危険である。	路側へのカラー舗装の実施	岐阜県	H29以降	H30完了
13	高鷲 中学校	市道正ヶ洞・中学校線	市道	高鷲中学校へ向かう 坂道の途中	坂道には街路灯が4基あるが、間隔が広い部分があり、冬期等は暗くて危険である。	街路灯の増設(2基)	郡上市	H29以降	H29完了

要望 番号	学校名	道路名	管理 道路	通学路の 危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	事業 主体	対応 年度	備考
14	牛道 小学校	県道鮎立・恩地線	県道	阿多岐体育館・集会所付近	道路に高低差があり、自動車から横断している児童が見えづらい。	横断歩道大型標識の設置を検討	警察 (公安)	H30以降	H30完了
						減速マークの補修	岐阜県	H29以降	H30完了
15	牛道 小学校	市道柳瀬ダム線	市道	県道鮎立・恩地線から市道へ入った付近	区画線が消えており、車道の境が分かりづらい。	区画線の補修	郡上市	H29以降	H30完了
16	牛道 小学校	市道牧土線	市道	県道白鳥・明宝線から市道へ入った付近	道路脇の水路に高さがあり、転落防止柵もなく、危険である。	区画線の補修	郡上市	H29以降	H29完了
17	牛道 小学校	市道中西・恩地線	市道	牛道郵便局付近	区画線が消えており、車道の境が分かりづらい。	区画線の補修	郡上市	H29以降	H30完了
18	那留 小学校	市道那留線	市道	浄願寺付近	下校時、右側通行で帰るとガイドレールのない部分があり、転落の危険がある。	転落防止柵の設置を検討	郡上市	H30以降	実施中